

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38
«Детский сад комбинированного вида»**

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №38 «Детский сад
комбинированного вида»

О.П. Захарова

« 30 » мая 2018г.

Приказ № 75 /2 от 30.05. 2018г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №38
«Детский сад комбинированного вида»***

г. Кемерово,
Центральный район

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 650000, город Кемерово, улица Красноармейская дом 128 корпус Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1097,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4428 кв. м

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 1984

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2018, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад комбинированного вида»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, город Кемерово, улица Красноармейская дом 128 корпус Б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации города Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650099, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский, дом 54, т./ф. 36-46-19, e-mail: edu@kemerovo.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 138 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №91, №51А, №205 троллейбус №1, № 2, №7, №15 до остановки «Рессо-Гарантия»

(маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | Все категории инвалидов и МГН | |
| 1 | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, У) |

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ №38 «Детский сад комбинированного вида» доступно : ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий, капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| | Все зоны и участки | Ремонт (текущий,капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования
в рамках исполнения _____ по плану _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
полная доступность всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящими структурами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
нет (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от « 24 » 05 20 18 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 28 » 05 2018 г.

3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ Приказ № 74/2 от 30.05.2018

Члены рабочей группы:

Заведующая МБДОУ №38 _____ О.П. Захарова

Заведующий хозяйством МБДОУ №38 _____ И.А. Селитренникова

Старший воспитатель _____ Л.В. Павлик

Воспитатель _____ И.В. Воробьева

УТВЕРЖДАЮЗаведующая МБДОУ №38 «Детский сад
комбинированного вида»

_____ О.П. Захарова

« 24 » мая 2018г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад комбинированного вида»**1.2. Адрес объекта **650000 город Кемерово, улица Красноармейская, дом 128, корпус Б**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1097,8 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4428 кв. м1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 1984

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2018, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад комбинированного вида»**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650000, город Кемерово, улица Красноармейская дом 128 корпус Б**1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации города Кемерово**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **650099, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский, дом 54, т./ф. 36-46-19, e-mail: edu@kemerovo.ru****2. Характеристика деятельности организации на объекте****(по обслуживанию населения)**2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход**2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **138 мест**2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобус №91, №51А, №205 троллейбус №1, № 2, №7, №15 до остановки «Рессо-Гарантия»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м

3.2.2. время движения (пешком) – 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий, капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт (текущий, капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Заведующая МБДОУ №38 Захарова О.П. 8(3842)75-04-22

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Руководитель органа местного
самоуправления (зам. по соц. вопросам)

«___» _____ 2018г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1_

Кемеровская область
г. Кемерово
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

«28» мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад комбинированного вида»
- 1.2. Адрес объекта 650000 город Кемерово, улица Красноармейская, дом 128, корпус Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1097,8 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4428 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 1984г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №38 «Детский сад комбинированного вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, город Кемерово, улица Красноармейская дом 128 корпус Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №91, №51А, №205 троллейбус №1, № 2, №7, №15 до остановки «Рессо-Гарантия»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, У) | 17 | 15 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 3 | 1 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) | 12 | 13 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У) | - | 2 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) | - | 9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, У) | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ № 38 « Детский сад комбинированного вида» ДЧ-И (Г,У)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий, капитальный) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСП |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт (текущий, капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по плану управления образования**

в рамках исполнения **плана управления образования**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u>16</u> л. |

План -схемы (план-схемы движения к объекту, по территории объекта и размещения функционально-планировочных элементов) **МБДОУ №38**

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Заведующая МБДОУ №38 _____ О.П. Захарова

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством МБДОУ №38 _____ И.А. Селитренникова

Старший воспитатель _____ Л.В. Павлик

Воспитатель _____ И.В. Воробьева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **прилегающей территории Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»**
Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская, дом 128, корпус Б

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | Все | Приобретение и установка, организация доступных элементов информации об объекте. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 3, 16 | 1.Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей 2. Бордюры по краям пешеходных путей : высота менее 0,05 м. или отсутствуют 3. Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения- высота не более 0,04 м. | С К, О, С | 1.Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей 2. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями. 3. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет | - | - | Отсутствие автостоянки и парковки | все | Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.6 | Общие требования к зоне | Есть | | | 1.Передвижение МГН по участку к зданию затруднено (разбито асфальто-бетонное покрытие) | Все | 1.Восстановление асфальто-бетонного покрытия. 2.Организация информационной | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН-отсутствует. 3. отсутствуют места отдыха на территории | | поддержки на всех путях движения МГН 3. Организация мест отдыха на участке | |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | <i>ДЧ-И (Г, У)</i> | 17 | 15,16 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»**

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | 4 | 1. Не дублируется пандусами или другими средствами подъема 2. Ступени: не одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4м | Все С,О | 1.Монтаж пандуса 2. реконструкция лестницы | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствие пандуса | Все | Монтаж пандуса | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 4 | 4 | Размеры входной площадки не соответствуют требованиям | Все | Реконструкция входной площадки | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 4 | 4 | 1. Дверь имеет форму, не позволяющую управлять одной рукой – не легкоуправляемая 2. Крепление двери не соответствует требованиям: - на петлях одностороннего действия отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто», «закрыто»; - не обеспечивает | Все К,С | Монтаж входной двери отвечающей требованиям | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 секунд 3. Порог и перепад в дверном проеме: более 0,025м | | | |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 5 | 6 | 1.Размеры тамбура: Ширина менее-2,2м, Длина менее-1,8м 2.Покрытие пола твердое, но допускающее скольжения при намокании | Все | Реконструкция тамбура | Индивидуальное решение с ТСП |
| | Общие требования к зоне | Есть | | | 1.Отсутствие входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли к зданию 2. Отсутствие выключателей на высоте 0,8м от уровня пола | Все | 1.Реконструкция входа. 2. Монтаж выключателей | Индивидуальное решение с ТСП |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДУ | 3 | 2,3 | Ремонт (текущий,капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»**

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 7 | 17 | Отсутствие тактильных пиктограмм | <i>Все</i> | Приобретение и установка | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 8,14 | 7,8 | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней | <i>ДЧ-И (С,Г, У)</i> | Приобретение и установка | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 4 | 4 | 1.Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов 2. Крепление двери не соответствует требованиям: - на петлях одностороннего действия отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто», «закрыто» - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд | С К,О | 1.Приобретение и установка 2. Монтаж входной двери отвечающей требованиям | Ремонт (текущий, капитальный) |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 12 | 13 | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Приобретение и установка | Ремонт (текущий, капитальный) |
| | Общие требования к зоне | Есть | | | 1.Отсутствие специально выделенной зоны или участка 2.Отсутствуют предупредительная информация о препятствии | Все | Приобретение и установка | Ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | 12 | 13 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | 10 | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90-180°) – менее 1,4 м в диаметре | К | Адаптация зоны для самостоятельного разворота | Индивидуальное решение с ТСП |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | 11 | 1.Места для инвалидов: доступны для них в зоне зала, не обеспечиваются: полное восприятие зрелищных, музыкальных программ и материалов. В зале есть два рассредоточенных выхода, но не приспособлены для прохода МГН 2. Не расположены места с учетом эвакуации 3. Не установлены системы индивидуального прослушивания | 1, 2 Все 3. С,Г | Адаптация элементов зала | Индивидуальное решение с ТСП |
| | Общие требования к зоне | Есть | | | 1.места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН 2.Информирующие обозначения помещений не расположены рядом с дверью | Все | 1.Организация мест целевого назначения в соответствии с требованиями 2. Адаптация входной двери, отвечающей требованиям | Индивидуальное решение с ТСП |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Вариант I - Зона обслуживания инвалидов | <i>Все</i> | | 10,11 | Индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Место приложения труда | Нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта) | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Жилые помещения | Нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно – гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 10,11 | 9 | 1.Отсутствие: -связи и кнопки звонка с дежурным - аварийное освещение 2.Отсутствует универсальная кабина: -крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | <i>Все</i> | 1.Монтаж: - связи и кнопки звонка - аварийного освещения 2.монтаж универсальной кабины | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | Есть | | | 1.Отсутствие универсальной кабины 2.Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений | <i>Все</i> | 1.Монтаж универсальной кабины 2.Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах | Ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | <i>ДЧ-И (С,Г,У)</i> | 11 | 9 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38
« Детский сад комбинированного вида»**

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б**

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | Отсутствие табличек с шрифтом Брайля | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Приобретение и установка | Индивидуальное решение с ТСП |
| 6.2 | Акустические средства | есть | | | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | Отсутствие тактильных элементов информации | <i>Все</i> | Монтаж тактильных элементов информации | Индивидуальное решение с ТСП |
| | Общие требования к зоне | Есть | | | Система средств информации и сигнализации об опасности не комплексная (визуальная, звуковая и тактильная) не соответствует ГОСТ Р 51671 | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Организация комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности | индивидуальное решение с ТСП |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | <i>ДУ</i> | - | - | Индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории **Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»**

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**

650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | на _____ год | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*** | Финансирование | | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|
| | | | | Плановые работы | Вид** работ | | Объем, тыс. руб. | Источник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида» | 650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б | | Индивидуальное решение ТСП, текущий ремонт | ТР | ДЧ-И (С, Г, У) | | | Заведующая Захарова О.П. | |
| | | | | | | | | | | |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида»

Наименование объекта, адрес **МБДОУ №38 « Детский сад комбинированного вида»**
650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б

за _____ год

| № | Наименование объекта и название организации расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы | | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты | | Причины невыполнения | Заключение |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|------------|
| | | | | Содержание работ* | Оценка работ** | | Объем, тыс. руб. | Оценка**** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №38 « Детский сад комбинированного вида» | 650000 город Кемерово, улица Красноармейская , дом 128 , корпус Б | | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | Перенос на г. | ДЧ-И (С, Г, У) | 0 | Не выделено | Отсутствие финансирования | |
| | | | | | | | | | | |

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием